AUSTIN POWDER INTERNATIONAL

CHECK LIST DIARIO DE CAMION DE BOMBEO

APP-SHES06-F002

FALLAS DETECTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Manda cortada delantera del lado del copiloto

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN		
LUNES	MARTES	MIERCOLES
Nombre Arsando Foster	Nombre Arsando Foster	Nombre Carlos A. R.
Firma	Firma	Firma
JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre Javier	Nombre Carlos A.	Nombre
Firma	Firma	Firma
	DOMINGO	
	Nombre Carlos A.	
	Firma	

	5000 KM 250 HRS	Luis Peralta	
ULTIMLO MATENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO	INSPECCIONA	AUDITA

19/7/17 – 23/7/17

AUSTIN POWDER INTERNATIONAL

CHECK LIST DIARIO DE CAMION DE BOMBEO

APP-SHES06-F002

Fecha Revisión: Abril 2017
Revisión: 00

FALLAS DETECTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
	le falta el kit de derrame y el Estación primeros Auxilios
①	CORTADURA EN LA MANO DE ADENTE del LADO del COPILOTO

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN		
LUNES	MARTES	MIERCOLES
Nombre: martin quizanda	Nombre:	Nombre: martin quizanda
Firma: martin	Firma:	Firma: martin
JUEVES	VIERNES	SABADO
Nombre: martin quizanda	Nombre: martin quizanda	Nombre: Carlos A.
Firma: martin	Firma: martin	Firma:
	DOMINGO	
	Nombre: CARLOS A.	
	Firma:	

ULTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO	PROXIMO MANTENIMIENTO
	5000 KM - 250 HRS

REVISADO POR
Nombre: Luis Peñalba
Firma: Luis Peñalba

3/8/17 — 8/7/17

ACTUAL 1730.4 KM 10/7/17
107 HRS